

# M/58300, M/58400 Присоски

Ø От 6 до 150 мм



Плоские чашки идеальны, где необходимо минимальное перемещение гибких материалов

Гофрированные чашки идеальны, где необходима компенсация уровня

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Среда:

Вакуум

### Рабочая температура:

-10°C ... +70°C для чашек из нитрильной резины

-30°C ... +200°C для силиконовых чашек

Проконсультируйтесь с технической службой при использовании ниже +2°C.

## МАТЕРИАЛЫ

M/58000/01

Чашки: нитрильная резина

Присоединительный фитинг: алюминий

M/58000/02

Чашки: силикон

Присоединительный фитинг: алюминий


МОДЕЛИ Плоские	Ø mm	F <sub>y</sub> (N)			R (mm)	S (mm)	V (cm <sup>3</sup> )	кг
		-0,2 бар	-0,6 бар	-0,9 бар				
M/58301/*	6	0,5	1,5	2,3	5	1,5	0,017	0,001
M/58302/*	8	1	2,5	3,5	7	1,5	0,041	0,001
M/58303/*	10	1,5	4	6	9	2	0,065	0,001
M/58304/*	15	2,7	8	12	12	4	0,330	0,001
M/58305/*	20	5	15,5	23	13	2	0,500	0,008
M/58306/*	25	9	26,5	40	17,5	2,5	0,750	0,010
M/58307/*	30	11	34	51	26	2,5	1,3	0,012
M/58308/*	40	19	57,5	86	37	3,5	3	0,011
M/58309/*	50	30	91	135	41	4	4,2	0,016
M/58310/*	80	86	260	390	100	6	21	0,058
M/58311/*	120	180	540	810	365	6	82	0,359
M/58312/*	150	280	842	1250	380	9	177	0,59
Гофрированные								
M/58403/*	10	1,5	3,5	5	3	4	0,225	0,003
M/58404/*	15	3	6	8	5	6	0,750	0,004
M/58405/*	20	6	10	14	8	5	1,40	0,005
M/58407/*	30	12	22	28	15	12	4,75	0,013
M/58408/*	40	22	40	50	30	10	9,25	0,017
M/58409/*	50	34	66	84	40	15	26,25	0,026
M/58410/*	75	75	170	230	70	14	76	0,075
M/58411/*	110	140	350	460	85	36	111	0,386
M/58412/*	150	300	700	900	250	38	260	0,918

\* Вставить код материала. Нитрил: 01, силикон: 02

Примечание: Теоретические величины были даны в этой таблице. Всегда допускается коэффициент безопасности > 2

## Характеристики материалов

	Нитрильная резина	Силикон
Сопротивление износу	Хорошая	Удовлетворительная
Маслостойкость	Отличная	Удовлетворительная
Атмосферостойкость	Хорошая	Отличная
Озоностойкость	Удовлетворительная	Отличная



$$F_x = \mu \times F$$

где  $\mu$  является фрикционным коэффициентом имеющегося транспортируемого материала

Примерные рекомендации:

Пластик	$\mu = 0,4$ до $0,5$
Сталь, замасленная	$\mu = 0,1$ до $0,3$
Стекло	$\mu = 0,3$ до $0,5$

Для дополнительной информации



[www.norgren.com/info/ru2-010](http://www.norgren.com/info/ru2-010)

## Плоские чашки

нсиллие подъема



МОДЕЛИ	M/58301/0.	M/58302/0.	M/58303/0.	M/58304/0.	M/58305/0.	M/58306/0.	M/58307/0.	M/58308/0.	M/58309/0.	M/58310/0.	M/58311/0.	M/58312
∅	6	8	10	15	20	25	30	40	50	80	120	150
-0,2 бар	0,5	1	1,5	2,7	5	9	11	19	30	86	180	280
Fy (N) -0,6 бар	1,5	2,5	4	8	15,5	26,5	34	57,5	91	260	540	842
-0,9 бар	2,3	3,5	6	12	23	40	51	86	135	390	810	1250
R (mm)	5	7	9	12	13	17,5	26	37	41	100	365	380
S (mm)	1,5	1,5	2	4	2	2,5	2,5	3,5	4	6	6	9
V (cm³)	0,017	0,041	0,065	0,330	0,500	0,750	1,3	3	4,2	21	82	177

Примечание: Теоретические величины были даны в этой таблице. Всегда допускается коэффициент безопасности > 2

R = Минимальный радиус рабочей поверхности


S = Максимальное перемещение

V = Внутренний объем


## Вес

МОДЕЛИ	M/58301/0.	M/58302/0.	M/58303/0.	M/58304/0.	M/58305/0.	M/58306/0.	M/58307/0.	M/58308/0.	M/58309/0.	M/58310/0.	M/58311/0.	M/58312
∅	6	8	10	15	20	25	30	40	50	80	120	150
вес (кг)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,008	0,010	0,012	0,011	0,016	0,058	0,359	0,590


## Основные размеры




∅ 6 до 30



∅ 40 и 50



∅ 80



∅ 120 и 150


МОДЕЛИ	M/58301/0.	M/58302/0.	M/58303/0.	M/58304/0.	M/58305/0.	M/58306/0.	M/58307/0.	M/58308/0.	M/58309/0.	M/58310/0.	M/58311/0.	M/58312
∅ D	6	8	10	15	20	25	30	40	50	80	120	150
A	4,5	4,5	4,5	4,5	8	8	8	6	6	13	9,5	9,5
C	-	-	-	-	-	-	-	9	11	3,5	-	-
G	M 5	M 5	M 5	M 5	G 1/8 A	G 1/8 A	G 1/8 A	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/2	G 1/2
H	15	16	20	21	19,5	20	20,5	23	26	21,5	34,5	41,5
∅ l	-	-	-	-	-	-	-	24	26	53	65	65
∅=	8	8	8	8	14	14	14	14	14	19	-	-

# M/58300, M/58400 Присоски

Ø От 6 до 150 мм

## Гофрированный чашки

Усилие подъема



МОДЕЛИ	M/58403/0.	M/58404/0.	M/58405/0.	M/58407/0.	M/58408/0.	M/58409/0.	M/58410/0.	M/58411/0.	M/58412/0.
Ø	10	15	20	30	40	50	75	110	150
-0,2 бар	1,5	3	6	12	22	34	75	140	300
Fy (N) -0,6 бар	3,5	6	10	22	40	66	170	350	700
-0,9 бар	5	8	14	28	50	84	230	460	900
R (mm)	3	5	8	15	30	40	70	85	250
S (mm)4	6	5	12	10	15	14	36	38	
V (см³)	0,225	0,750	1,40	4,75	9,25	26,25	76	111	260

Примечание: Теоретические величины были даны в этой таблице. Всегда допускается коэффициент безопасности > 2.

R = Минимальный радиус рабочей поверхности





S = Максимальное перемещение

V = Внутренний объем

## Вес

МОДЕЛИ	M/58403/0.	M/58404/0.	M/58405/0.	M/58407/0.	M/58408/0.	M/58409/0.	M/58410/0.	M/58411/0.	M/58412/0.
Ø	10	15	20	30	40	50	75	110	150
вес (кг)	0,003	0,004	0,005	0,013	0,017	0,026	0,075	0,386	0,918

## Основные размеры



Ø 10 до 30

Ø 40 и 50

Ø 75

Ø 110 и 150

МОДЕЛИ	M/58403/0.	M/58404/0.	M/58405/0.	M/58407/0.	M/58408/0.	M/58409/0.	M/58410/0.	M/58411/0.	M/58412/0.
Ø	10	15	20	30	40	50	75	110	150
A	5	5	7,5	7,5	6	6	12	9,5	9,5
C	-	-	-	-	9	9	4	-	-
ØD	11	16	22	33	43	53	78	110	150
G	M 5	M 5	G 1/8 A	G 1/8 A	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/2	G 1/2
H	26	29	30,5	39	37	43	50	66,5	85,5
Øl	-	-	-	-	-	-	-	65	65
ØJ	12	17	24	36	46	59	83	122	167
S	7	7	14	17	17	17	21	-	-